

LUK 0006 – SERVICE INFO

Wskazówka montażowa centralnego wysprzęglika 510 0016 10

Marka pojazdu: Volkswagen

Model: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

Nr LuK: 510 0016 10

Nr OE: 02F 141 671 A
02F 141 671 B



Fot. 1: 510 0016 10

Podczas montażu wysprzęglika należy zwrócić uwagę, aby łożysko (1) było odwrócone płaską częścią do docisku!

Wyjęte wcześniej z centralnego wysprzęglika łożysko, mogło być ponownie włożone odwrotną stroną, co uniemożliwi jego prawidłowe działanie, prowadząc do uszkodzenia końcówek sprężyny talerzowej i głośnej pracy.

Uwaga!
Reklamacje z śladami błędnego montażu nie będą uwzględniane.

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu!



Fot. 2: Błędnie



Fot. 3: Prawidłowo

Przyczyna:

- prowadnica łożyska (fot. 2) ociera o sprężynę talerzową
- łożysko trze o korpus wysprzęglika

Aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła i dodatkowej naprawy, koniecznie sprawdzić właściwą pozycję łożyska w wysprzęgliku (fot. 3).

Stan 10.2024 LUK 0006 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT