PROTIPS

GR

febi 196548

Αφορά: BMW 2 Series (F45, 46), X1 (F48), X2 (F39), MINI (F54, 55, 56, 57)



Κάλυμμα θερμοστάτη με δακτύλιο στεγανοποίησης

Πρόβλημα
Απώλεια ψυκτικού υγρού από το περίβλημα της αντλίας νερού.

Αιτία
Λόγω των συνεχών κύκλων ζέστης και κρύου, το πλαστικό περίβλημα αυτού του θερμοστάτη παραμορφώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή ψυκτικού υγρού από το περίβλημα της αντλίας νερού.

Λύση
Ελέγξτε την πίεση του συστήματος ψύξης για να διαπιστώσετε ότι το περίβλημα του θερμοστάτη προκαλεί τη διαρροή ψυκτικού υγρού. Αποστραγγίστε το ψυκτικό υγρό, στη συνέχεια αφαιρέστε την αντλία νερού και ελέγξτε την.

Ο κατασκευαστής του οχήματος παρέχει μόνο το πλήρες συγκρότημα αντλίας νερού και θερμοστάτη. Ωστόσο, το περίβλημα θερμοστάτη febi με δακτύλιο στεγανοποίησης 196548 διατίθεται χωρίς την πλήρη αντλία νερού, προσφέροντας στα συνεργεία μια πιο βιώσιμη και οικονομική λύση επισκευής.

Ξεβιδώστε τον θερμοστάτη από την αντλία νερού, καθαρίστε τις επιφάνειες επαφής και τοποθετήστε τον νέο θερμοστάτη στο περίβλημα της αντλίας νερού, στη συνέχεια επανατοποθετήστε τον στον κινητήρα. Γεμίστε το σύστημα ψύξης με φρέσκο ψυκτικό υγρό, εξαερώστε τον υπερβολικό αέρα από το σύστημα, στη συνέχεια θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας και ελέγξτε για τυχόν διαρροές ψυκτικού υγρού.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, επισκεφθείτε: **partsfinder.bilsteingroup.com**

Technical data can be subject to change

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com