

LUK 0044 – SERVICE INFO

DKZ dla pojazdów z podwójnym suchym sprzęgłem

Należy zwrócić uwagę na liczbę zębów wieńca rozrusznika

Producent: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Skrzynia biegów: 0AM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Foto 1: Liczba zębów na wieńcu rozrusznika nowej części musi odpowiadać liczbie zębów na starej części.

Dla pojazdów wyposażonych w podwójne suche sprzęgło, można dopasować różne dwumasowe koła zamachowe (DKZ), przeznaczone dla tych samych modeli wyżej wymienionych producentów. Te DKZ różnią się liczbą zębów wieńca rozrusznika.

Przy wymianie DKZ należy zanotować liczbę zębów na pierścieniu rozrusznika. Nowa część musi mieć dokładnie tę samą ilość zębów co stara część.

Aby upewnić się, że liczba zębów odpowiada danemu DKZ, można sprawdzić właściwe wartości DKZ, które podane są w katalogu części.

DKZ o niewłaściwej ilości zębów spowoduje awarię w systemie rozruchowym.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 LUK 0044 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT