

LUK 0060 – SERVICE INFO

LuK RepSet/DKZ ze zmienioną tarczą

Producenci: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Foto 1: Różnice wysokości końcówek sprężyny talerzowej w niezamontowanym docisku

W dociskach wchodzących w skład ww. zestawów LuK RepSet, występują różnice położenia końcówek sprężyny talerzowej (Foto 1). Taki stan nie wskazuje na wadę techniczną docisku.

Po zamontowaniu docisku zachodzi zmiana podparcia sprężyny talerzowej, której końcówki wyrównują swoją pozycję, tworząc właściwą powierzchnię styku.

Wskazówka:
Wszystkie części zestawu LuK RepSet w końcowym etapie produkcji poddawane są 100 % kontroli, weryfikującej ich parametry techniczne i dopuszczającej bez ograniczeń do montażu w wymienionych w katalogu pojazdach.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 LUK 0060 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT