

INA 0055 – SERVICE INFO

Zmiana rolek niektórych ramion napinaczy w układzie paska wielorowkowego

Producent: Audi, Chevrolet, Isuzu, Land Rover, MG Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda Vauxhall, Volkswagen, Volvo

Nr Ref.:
533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30




Foto 1: Szczegółowy widok rolki w starej wersji (po lewej) i w nowej wersji (po prawej).

Szeroką klasyfikację pojazdów można znaleźć w naszym katalogu.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje aktualnie wymienione napinacze w wersji ze zmodyfikowaną rolką. Różnice obejmują, jak pokazano na fotografii 1, powłokę (poprzednio czarna, obecnie metaliczna) oraz połączenie pomiędzy dwiema połówkami bieżni (poprzednio nitowe, obecnie zagniatane).

W okresie przejściowym możliwa jest dostępność obu wersji. Obie wersje spełniają specyfikacje techniczne i mogą być stosowane bez ograniczeń w pojazdach wymienionych w katalogu.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0055 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT