

INA 0076 – SERVICE INFO

Instrukcja montażu rolki napinającej 531 0317 10 z płytką wskaźnikową

Producent:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modele:	
Audi:	A2
Seat:	Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda:	Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen:	Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo
Silniki:	1.4, 1.6
Nr OE:	036 109 243 AB (replaced) 036 109 243 AD (replaced) 036 109 243 E (replaced) 036 109 243 L (replaced) 036 109 243 R (replaced) 036 109 243 AF (new)
Nr Ref.:	531 0317 10




Foto 1: 531 0317 10 — Rolka napinająca z płytką wskaźnikową

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.

Uwaga:
Należy upewnić się, czy płytka bazowa jest ustawiona poprawnie w przypadku wszystkich rolek napinających, które posiadają płytkę wskaźnikową.

Podczas montażu rolki napinającej 531 0317 10, należy zawsze upewnić się, że płytka jest ustawiona poprawnie. Należy ją dokładnie dopasować w ustaleniu na bloku silnika.

Jeśli płytka wskaźnikowa nie jest ustawiona poprawnie, może to spowodować błędne funkcjonowanie rolki napinającej.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0076 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT