

INA 0124 – SERVICE INFO

Cichsza praca silnika

Zamiana sztywnego koła pasowego na wolne koło pasowe alternatora

Modele:

Audi:	A4, A5, A6, A7, A8, Allroad, Q5, Q7
BMW:	316i, 318i
Chrysler:	Crossfire
Dodge:	Challenger, RAM
Jeep:	Grand Cherokee III, Grand Cherokee IV
Mercedes:	C-Klasse, E-Klasse, G-Klasse, M-Klasse, R-Klasse, S-Klasse, V-Klasse, CLK, CLS, SL, SLK, Sprinter, Vito, Viano
Puch:	G-Modell
Skoda:	Skoda:
VW:	Passat, Phaeton, Touareg

Nr części 532 0160 10



Foto 1: Wersja 1

Numer OE:

BMW:	11 28 7 511 474
Chrysler:	04593985AA, 68020888AA
Mercedes:	000 202 00 19, 00202 09 19
VAG:	059 903 341 A/E/J

Dla wymienionych pojazdów istnieją dwie różne rolki prowadzące pod numerem artykułu 532 0160 10.

Obydwie rolki różnią się tylko wyglądem, ewentualnie zawartością opakowania i mogą być stosowane bez ograniczeń.



Foto 2: Wersja 2

Zasadniczą cechą różniącą te dwie rolki jest przednia osłona oraz dodatkowa podkładka dla wersji przedstawionej na Foto 2. Aby wielorowkowy pasek klinowy pracował dokładnie w jednej linii, należy koniecznie zamontować załączoną podkładkę pomiędzy blok silnika a rolkę prowadzącą.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0124 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT