

INA SERVICE INFO

Enkoder impulsów 544 0095 10

Uszkodzenia przy demontażu

Producent:	Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot
Modele:	
Citroën:	C4, C5, C8
Fiat:	Scudo
Ford:	Grand C-Max, Mondeo
Jaguar:	XF
Peugeot:	508, 807
Silniki:	2.0 Diesel, 2.2 Diesel
Nr części	544 0095 10



Foto 1: 544 0095 10 – Enkoder impulsów dla systemu sterowania pracą silnika

Lista w odniesieniu do katalogu części

Enkoder impulsów dla systemu sterowania pracą silnika (Foto 1) wykonany jest z innego materiału niż tłumik drgań wału korbowego. Może to prowadzić do korozji między tymi elementami.



Foto 2: Enkoder impulsów i tłumik drgań wału korbowego.

Z tego powodu, w większości przypadków kiedy enkoder zostaje demontowany powinien zostać wymieniony na nowy.

Podczas montażu tłumika drgań wału korbowego trzeba zwrócić uwagę na właściwy moment dokręcenia śruby zalecany przez producenta.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0148 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT