PRODUCT **INFORMATION**

BOMBAS DE REFRIGERANTE Y MÓDULOS DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE CON CARCASA DE ALUMINIO



Motorservice ofrece una calidad superior y mejoras de productos para el mercado posventa. Recientemente, Motorservice ha añadido a su gama de productos un material de carcasa diferente para algunas bombas de refrigerante y algunos módulos de refrigeración de aceite de Pierburg. Gracias a su experiencia, determinó el motivo del aumento de la tasa de fallos y, como mejora, desarrolló una sólida carcasa de aluminio. En estos productos, la carcasa de serie es de plástico, pero Motorservice ha optimizado el material de la carcasa de sus componentes para reducir la tasa de fallos.

Los productos con carcasa de plástico tienden a desarrollar grietas debido a los efectos de la temperatura o las vibraciones y, por tanto, se producen fugas de refrigerante que pueden dar lugar a un cortocircuito eléctrico. Las robustas carcasas de aluminio de las bombas de refrigerante y los módulos de refrigeración de aceite de Pierburg reducen los problemas de los productos originales.

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.
Los nombres, las descripciones, los números de motores, vehículos, productos o fabricantes, entre otros, se indican sólo a modo de comparación.

© MS Motorservice International GmbH – PI 2220-04 – ES – 04/26

	N.º art.	OEM	N.º ref. de ejemplo*	Vehículos de ejemplo	Motores
	7.07223.10.0	BMW	11 51 5 A05 704	1, 3, 5, 6, 7, X3, X5, X6, Z4	3.0 gasolina – N54, N55
	7.07223.07.0	BMW	11 51 9 894 484	X5	3.0 gasolina – N52
	7.07152.56.0	Audi, Seat, Škoda, VW	06H 121 026 DD	A3, A4, A5, A6, TT, Q3, Q5, Toledo III, Altea, Octavia II, Superb II, Passat, Sharan, Golf V, Golf VI	1.8/2.0 gasolina – CAEA, CAEB, CAED, CBFA, CCTA, CCZA, CCZC, CDNB, CDNC, CESA, CETA, CFKA, CHJA Euro 5, CPMA, CPMB, CPSA, CCZB, CBFA, CFPA Euro 4
	7.07152.57.0	Audi, Seat, Škoda, VW	06H 121 026 BE	A3, A4, A5, A6, TT, Q3, Q5, Toledo III, Altea, Octavia II, Superb II, Yeti, Passat, Sharan, Golf V, Golf VI	1.8/2.0 gasolina – BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAED, CAWB, CCZA, CCZC, CDAA, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CESA, CETA, CFKA, CHJA Euro 5, CPMA, CMPB, CPSA, CCZB, CDND, CDAB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZD, CFPA Euro 4, CJKA, CJKB
	7.07856.08.0	Audi, Seat, Škoda, VW	06H 121 026 DN	A3, A4, A5, A6, TT, Q3, Q5, Toledo III, Altea, Octavia II, Superb II, Yeti, Passat, Sharan, Golf V, Golf VI	1.8/2.0 gasolina – BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAED, CAWB, CBFA, CCZA, CCZC, CDAA, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CESA, CETA, CFKA, CHJA Euro 5, CPMA, CPMB, CPSA, CGM, CCZB, CDND, CDAB, BYJ, CEA, CAWA, CCTA, CCZD, CFPA Euro 4, CGYA, CJKA, CJKB, CEAA
	7.12122.32.0	BMW	11 42 8 585 236	1, 2	1.5 diésel – B37 C15 A, 1.5 gasolina – B38 A15 A, 2.0 gasolina – B46 A20 B, 2.0 gasolina – B48 A20 A
	7.12122.33.0	Mercedes-Benz	A 271 180 14 10	Clase C, Clase E	1.8 gasolina – M 271.820
	7.12122.34.0	BMW	11 42 8 596 283	1, 2, 3	1.5 diésel – B37 D15 A, 1.5 gasolina – B38 B15 A, 2.0 gasolina – B46 B20 B, 2.0 diésel – B47 D20 A

*Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final.

www.ms-motorservice.com
© MS Motorservice International GmbH – PI 2220-04 – ES – 04/26