PRODUCT **INFORMATION**

POMPE DEL REFRIGERANTE E MODULI DEL RADIATORE DELL'OLIO CON ALLOGGIAMENTO IN ALLUMINIO



Motorservice offre qualità premium e miglioramenti dei prodotti per l'aftermarket. Attualmente, Motorservice ha incluso nel suo programma diverse pompe del refrigerante e moduli del radiatore dell'olio Pierburg con un materiale diverso per l'alloggiamento. Con competenza tecnica è stata determinata la causa di un aumento del tasso di guasto e, come miglioramento, è stato sviluppato un robusto alloggiamento in alluminio. In questi prodotti l'alloggiamento del prodotto in serie è realizzato in plastica. Per le parti ora offerte da Motorservice, il materiale dell'alloggiamento è ottimizzato, in modo da ottenere un tasso di guasto ridotto.

I prodotti con alloggiamento in plastica tendono a formare crepe e quindi a far uscire il refrigerante in caso di effetti di temperatura e/o vibrazioni. Di conseguenza si può verificare un cortocircuito elettrico. I robusti alloggiamenti in alluminio delle pompe del refrigerante e dei moduli del radiatore dell'olio Pierburg riducono i problemi dei prodotti originariamente installati.

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.
I nomi, le descrizioni, i numeri di motori, i veicoli, i prodotti, i produttori, eccetera sono elencati unicamente a fini comparativi.

© MS Motorservice International GmbH – PI 2220-05 – IT – 04/26

	N. art.	OEM	N. rif.* di esempio	Veicoli di esempio	Motori
	7.07223.10.0	BMW	11 51 5 A05 704	1, 3, 5, 6, 7, X3, X5, X6, Z4	3.0 Benzina – N54, N55
	7.07223.07.0	BMW	11 51 9 894 484	X5	3.0 Benzina – N52
	7.07152.56.0	Audi, Seat, Škoda, VW	06H 121 026 DD	A3, A4, A5, A6, TT, Q3, Q5, Toledo III, Altea, Octavia II, Superb II, Passat, Sharan, Golf V, Golf VI	1.8/2.0 Benzina – CAEA, CAEB, CAED, CBFA, CCTA, CCZA, CCZC, CDNB, CDNC, CESA, CETA, CFKA, CHJA Euro 5, CPMA, CPMB, CPSA, CCZB, CBFA, CFPA Euro 4
	7.07152.57.0	Audi, Seat, Škoda, VW	06H 121 026 BE	A3, A4, A5, A6, TT, Q3, Q5, Toledo III, Altea, Octavia II, Superb II, Yeti, Passat, Sharan, Golf V, Golf VI	1.8/2.0 Benzina – BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAED, CAWB, CCZA, CCZC, CDAA, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CESA, CETA, CFKA, CHJA Euro 5, CPMA, CMPB, CPSA, CCZB, CDND, CDAB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZD, CFPA Euro 4, CJKA, CJKB
	7.07856.08.0	Audi, Seat, Škoda, VW	06H 121 026 DN	A3, A4, A5, A6, TT, Q3, Q5, Toledo III, Altea, Octavia II, Superb II, Yeti, Passat, Sharan, Golf V, Golf VI	1.8/2.0 Benzina– BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAED, CAWB, CBFA, CCZA, CCZC, CDAA, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CESA, CETA, CFKA, CHJA Euro 5, CPMA, CPMB, CPSA, CGM, CCZB, CDND, CDAB, BYJ, CEA, CAWA, CCTA, CCZD, CFPA Euro 4, CGYA, CJKA, CJKB, CEAA
	7.12122.32.0	BMW	11 42 8 585 236	1, 2	1.5 Diesel – B37 C15 A, 1.5 Benzina B38 A15 A, 2.0 Benzina – B46 A20 B, 2.0 Benzina – B48 A20 A
	7.12122.33.0	Mercedes-Benz	A 271 180 14 10	Classe C, Classe E	1.8 Benzina – M 271.820
	7.12122.34.0	BMW	11 42 8 596 283	1, 2, 3	1.5 Diesel – B37 D15 A, 1.5 Benzina – B38 B15 A, 2.0 Benzina – B46 B20 B, 2.0 Diesel – B47 D20 A

*I numeri di riferimento elencati servono solo a scopi di confronto e non vanno indicati nelle fatture rilasciate al consumatore finale.

www.ms-motorservice.com
© MS Motorservice International GmbH – PI 2220-05 – IT – 04/26