Montaggio del paraolio sull’albero motore


340.290

Adatto per AUDI | MAN | SEAT | SKODA | VW


In alcuni casi si verificano perdite dalla carcassa in plastica del paraolio nei veicoli Euro 6 del Gruppo VW con motori TDI EA288 da 1,6 o 2,0 litri a partire dall’anno di produzione 2012.

Elring fornisce il paraolio completo di carcassa. Il montaggio avviene frontalmente. Per evitare perdite o danni, è necessario attenersi alle seguenti operazioni.


1.




2.




3.




4.



5.




6.




7.




8.



9.







340.290



471.501 | 006.553

ElringKlinger AG | Aftermarket Division
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-799
service@elring.com | www.elring.com

TSI 02/2026

Das Original