

Установка радиального уплотнительного кольца коленчатого вала


340.290

Подходит для AUDI | MAN | SEAT | SKODA | VW


В отдельных случаях возможны утечки в пластмассовом корпусе сальника на автомобилях стандарта Euro 6 концерна VW с дизельными двигателями TDI EA288 рабочим объёмом 1,6 или 2,0 л, начиная с 2012 года выпуска.

Elring поставляет сальник в сборе с корпусом. Монтаж выполняется с торцевой стороны. Во избежание утечек или повреждений необходимо соблюдать следующие инструкции.


1.




2.




3.




4.



5.




6.




7.




8.



9.







340.290



471.501 | 006.553

ElringKlinger AG | Aftermarket Division
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-799
service@elring.com | www.elring.com

TSI 02/2026

Das Original