Hodnota stočení brzdového bubnu

Stupeň 1	326,5 mm
Stupeň 2	328,0 mm
max. opotřebení	329,0 mm

Brzdy vozidla je po provedené opravě třeba odzkoušet na brzdovém stojanu.
Zjištěné hodnoty musí odpovídat zákonným požadavkům. Vezměte prosím na vědomí:
Opravovat brzdy smějí jen k tomu oprávnění pracovníci.