

INA 0005 – SERVICE INFO

Ryzyko pomylenia napinaczy 531 0054 30 i 531 0626 30

Marka pojazdu: Opel, Vauxhall, Holden

Nr LuK: 531 0054 30
531 0626 30

Nr OE: 56 36 738
56 36 729

Nr producenta: 979195
979488



Fot. 1: 535 0116 10



Fot. 2: Montaż

Podczas montażu tych napinaczy koniecznie sprawdzić właściwą aplikację. Oba napinacze są optycznie identyczne.

Siły napięcia i tłumienia napinaczy różnią się!
Błędna aplikacja może prowadzić do przeskoku paska i awarii silnika!

Napinacz 531 0626 30 posiada większy zakres regulacji oraz łożysko o wyższej odporności termicznej.

Napinacze można rozróżnić po nr producenta na tylnej ściance (fot. 2, strzałka)

Stan 10.2024 INA 0005 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT