

INA 0006 – SERVICE INFO

Zmiana materiału pierścienia tocznego w napinaczu 531 0148 10

Marka pojazdu: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

Modele:

• Citroën	Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX
• Fiat	Scudo, Ulysse
• Lancia	Phedra, Zeta
• Peugeot	206, 306, 307, 406, 605, 806, 807, Expert, Partner


Nr LuK: 531 0148 10

Nr OE:

• Citroën	5751.29 96 188 885
• Fiat	96 188 885 80
• Peugeot	5751.29 95 577 787



Fot. 1: pierścień toczny z metalu



Fot. 2: pierścień toczny z tworzywa

W ramach ciągłego rozwoju naszych produktów zmieniono materiał pierścienia tocznego napinacza 531 0148 10 z metalu na tworzywo sztuczne.

Zmiana techniczna skutkuje redukcją masy.
Wszystkie funkcje pozostają bez zmian.

Stan 10.2024 INA 0006 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT