

INA 0019 – SERVICE INFO

Zmiana materiału w rolce prowadzącej 532 0294 10

Marki pojazdów:	Citroën, Peugeot, Fiat
Modele:	
• Citroën	Jumper
• Peugeot	Boxer
• Fiat	Ducato
Silniki:	2.8 HDI, 2.8 JTD
Nr LuK:	532 0294 10
Nr OE:	
• Citroën	6453.KH
• Peugeot	6453.KH
• Fiat	500346226

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu



Fot. 1: 532 0294 10 (stara wersja)

Fot. 2: 532 0294 10 (**nowa wersja**)

W ramach ciągłego rozwoju naszych produktów zmieniono materiał pierścienia tocznego rolki prowadzącej 532 0294 10 z tworzywa sztucznego na metal **(fot. 3**).

W fazie wprowadzania nowej wersji, mogą być dostępne rolki zarówno w wersji z tworzywem sztucznym jak i z metalem.

Wskazówka:
Obie rolki pomimo ich różnych wersji mogą być bez ograniczeń stosowane do właściwych pojazdów, zgodnie ze specyfikacją w katalogu.

Stan 10.2024 INA 0019 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT