

INA 0054 – SERVICE INFO

Róznice optyczne pomiedzy różnymi wersjami napinacza 533 0086 30

Producent: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Model:
Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo Sharan, Vento, Transporter T4

Silnik: 1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D

Nr OE:
Ford: 95VW-10145-DA
1039808
VW Group: 028 903 315 N (replaced)
028 903 315 R (new)

Nr Ref.: 533 0086 30



Foto 1: INA wersja z dwiema śrubami M8x35



Foto 2: Wersja z dwiema śrubami M8x22

Przy wymianie napinacza 533 0086 30, możliwy jest montaż obu pokazanych powyżej wersji.
Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje obecnie wersję pokazaną na fotografii 1.

Obie wersje spełniają wymagania techniczne.

Uwaga:
Z uwagi na większą grubość kołnierza napinacza 533 0086 30 (foto 1) należy stosować śruby (M8x35) dostarczane przez Schaeffler Automotive Aftermarket

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0054 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT