

INA 0070 – SERVICE INFO

Zmiany konstrukcji rolki napinającej 531 0779 10

Producent: Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

Model:

Citroën:	AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX
Fiat:	Ulysse
Lancia:	Zeta
Nissan:	Micra
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806
Rover:	100

Silnik:

Citroën:	1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V
Fiat:	2.0 16V, 2.1 TD
Lancia:	2.0 16V, 2.1 TD
Nissan:	1.5 D
Peugeot:	1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16
Rover:	1.4 D, 1.5 D

Nr OE:

Citroën:	0830.11 (zamienio n y) 0830.14 (zamienio n y) 0830.16 (zamienion y) 0830.37 (obecny)
Fiat:	9400830149 (zamienio ny) 9400830379 (obecny)
Lancia:	9400830149 (zamienion y) 9400830379 (obecny)
Nissan:	13077-6F900 (zamienio ny) 13077-6F901 (obecny)
Peugeot:	0830.11 (zamienion y) 0830.14 (zamienion y) 0830.16 (zamienion y) 0830.37 (obecny)
Rover:	LHV100250 (zamienion y) LHV100080 (obecny)

Nr Ref.: 532 0020 10

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.



Foto 1: Wersja dotychczasowa z bieżnią metalową



Foto 2: Nowa wersja z bieżnią z tworzywa

Uwaga:
Pomimo różnic materiałowych obie rolki prowadzące nadają się dla pojazdów podanych w katalogach bez żadnych wyjątków.

Należy zwracać uwagę na informacje techniczne producenta samochodu!

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT

Stan 10.2024 INA 0070 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG