

INA 0077 – SERVICE INFO

Zmiany materiałowe w rolce napinającej 531 0404 10

Producent: Producent: Dacia, Nissan, Renault

Model:
Dacia: Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

Silnik:
Dacia: 1.2 16V
Nissan: 1.2 16V
Renault: 1.2 16V

Nr OE.:
Nissan: 13077-00QAG (zamienio ny)
13077-00QAL (aktualny)
Renault: 77 11 115 394 (zamienio n y)
82 00 035 827 (zamienion y)
82 00 103 069 (zamieniony)
82 00 454 895 (zamienion y)
82 00 704 394 (aktualny)

Nr Ref: 531 0404 10

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.



Foto 1: Wcześniejszy model z metalową bieżnią



Foto 2: Nowy model z bieżnią z tworzywa sztucznego

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, zmodyfikowano bieżnię rolki napinającej 531 0404 10 z metalowej na wykonaną z tworzywa sztucznego.

Możliwe, że w okresie przejściowym w opakowaniach znajdować się będą obie wersje rolek.

Uwaga:
Obie wersje rolek spełniają odpowiednie wymagania techniczne i mogą być używane w wymienionych modelach pojazdów bez żadnych ograniczeń.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0077 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT