

INA 0091 – SERVICE INFO

Zmiana konstrukcji rolki napinającej 531 0756 10

Producent: Volvo

Model: C30, C70 II, S40 II, S60, S60 II, S80 II, V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC90

Silnik: 2.0 D, 2.4 D

Nr Ref.: 534 0268 10

Nr OE: 31258153 (Foto1, po prawej)
31330379 (Foto 1 po lewej)



Foto 1: Stara wersja



Foto 2: Nowa wersja

Dzięki nieustannemu rozwojowi naszych produktów, wprowadzono zmiany w konstrukcji rolki napinającej o numerze 531 0756 10. Service Info pokazuje optyczne różnice starej (Foto1 i Foto3) i nowej wersji rolki (Foto2 i Foto4).
Podczas fazy przejściowej w opakowaniach mogą znajdować się obie konstrukcje rolki.

Obie konstrukcje rolki są ze sobą całkowicie wymienne i mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń, zgodnie z przeznaczeniem.



Foto 3: Stara wersja

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!



Foto 4: Nowa wersja

Stan 10.2024 INA 0091 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT