

INA 0093 – SERVICE INFO

Optyczne różnice wolnych kół alternatora 535 0233 10

Producent: Suzuki

Model: Jimny (FJ)

Silnik: 1.5 DDIS

Nr Ref.: 535 0233 10

Nr OE: 31171-84A10



Foto 1: Stara konstrukcja



Foto 2: Nowa konstrukcja

Dzięki nieustannemu rozwojowi naszych produktów, wprowadzono zmiany w konstrukcji wolnego koła alternatora 535 0233 10.
Service Info pokazuje optyczne różnice starej (Foto1 i Foto3) i nowej wersji wolnego koła (Foto2 i Foto4).

W nowej wersji, pierścień wewnętrzny z tylnej strony został poszerzony, więc podkładka pokazana na Foto3 nie jest już potrzebna.

Podczas fazy przejściowej w opakowaniach mogą znajdować się obie konstrukcje wolnego koła.



Foto 3: Stara konstrukcja

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!



Foto 4: Nowa konstrukcja

Stan 10.2024 INA 0093 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT