

INA 0097 – SERVICE INFO

Zmiany rolek niektórych zespołów napinaczy dla napędu pomocniczego:

Producent: Audi, Ford, Renault Trucks, Seat, Škoda, VW

Nr Ref.:
531 0614 30
534 0138 30
534 0145 10
534 0150 10
534 0176 10




Foto1: Szczegółowy widok rolek: wcześniejsza wersja po lewej, nowa po prawej.

Zastosowanie podane jest w naszych katalogach.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje zespoły napinaczy wymienione powyżej ze zmodyfikowanymi rolkami.

Jak pokazano na Foto1, inna jest bieżnia (wcześniej czarna, teraz metalicznie szara) i połączenie pomiędzy dwiema częściami rolki (wcześniej nitowane, teraz zaciśnięte).

Podczas okresu przejściowego w opakowaniach mogą znajdować się obie wersje zespołów napinaczy.
Obie rolki różnią się tylko wizualnie, spełniają wymogi techniczne i mogą być stosowane bez ograniczeń zgodnie z przeznaczeniem.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0097 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT