

INA 0106 – SERVICE INFO

Zmiana konstrukcji rolki napinającej 531 0572 10

Producent: Toyota

Model: Auris, Corolla, Verso S, Yaris

Silnik: 1.4 D4-D

Nr Ref.: 535 0240 10

Nr OE.: 27415-33070



Foto 1: Wcześniejsza konstrukcja

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, wprowadzono modyfikacje do wolnego koła alternatora o numerze 535 0240 10.

To Service Info pokazuje optyczne różnice pomiędzy wcześniejszą (Foto1) i nowa wersja rolki (Foto2).

W okresie przejściowym w pudełkach mogą znajdować się obie wersje rolki.

Obie wersje różnią się jedynie wyglądem, spełniają techniczne wymagania i mogą być stosowane bez ograniczeń zgodnie z przeznaczeniem.



Foto 2: Nowa konstrukcja

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0106 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT