

INA 0130 – SERVICE INFO

Nowa rolka napinająca 531 0859 10

Pełne pokrycie rynku silników D5204 i D5244

Producent: Volvo

Modele: C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Silniki: D5204, D5244

Nr części:
531 0515 10 (zastąpiony)
531 0859 10 (nowy)
530 0504 10 (Kit, zastąpiony)
530 0582 10 (Kit, nowy)

Numer OE:
30638278 (zastąpiony)
30677134 (zastąpiony)
30731774 (zastąpiony)
31316658 (zastąpiony)
31316999 (zastąpiony)
31339542 (nowy)
31258305 (Kit, zastąpiony)
31330188 (Kit, zastąpiony)
31359568 (Kit, nowy)



Foto 1: 531 0859 10 — nowa rolka napinająca

W wymienionych pojazdach rolka napinająca 531 0515 10 (Foto 2) może być stosowana tylko w ograniczonym zakresie numerów silnika.

Z tego powodu Schaeffler Automotive Aftermarket opracował nową rolkę napinającą 531 0859 10 (Foto 1). Ta rolka napinająca pokrywa zapotrzebowanie rynku dla wszystkich silników typu D5204 i D5244 przez cały okres ich produkcji.

Wizualnie obydwie rolki napinające różnią się jedynie wykonaniem wskaźnika ustawienia.

Obie wersje różnią się tylko wyglądem. Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń.



Foto 2: 531 0515 10 — stara rolka napinająca

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0130 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT