

INA SERVICE INFO

Rolka napinająca 531 0851 10

Modyfikacja specyfikacji

Producent: Audi, Seat, Skoda, VW

Modele:
- Audi: A3, A4, A6, TT
- Seat: Altea, Leon, Toledo
- Skoda: Octavia
- VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Silniki: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Nr części:
531 0777 10 (zastąpiony)
531 0851 10 (nowy)
530 0445 09 (Set)
530 0445 10 (KIT)
530 0445 31 (KIT + pompą płynu chłodzącego)
530 0584 09 (Set)
530 0584 10 (KIT)

Numer OE:
06D 109 243 B (zastąpiony)
06D 109 243 C (nowy)



Foto 1: 531 0777 10 – Stara rolka napinająca (979743)



Foto 2: 531 0851 10 – Nowa rolka napinająca (979830)

W związku z przeprowadzoną modyfikacją specyfikacji rolka napinająca 531 0851 10 zastępuje rolkę napinającą 531 0777 10.

Nowa rolka napinająca zostanie także umieszczona w zestawach INA SET 530 0445 09, INA KIT 530 0445 10 oraz zestawie z pompą płynu chłodzącego 530 0445 31.

Jedyną optyczną różnicą pomiędzy tymi dwoma rolkami jest numer nadrukowany na rolce (Foto 1 i Foto 2).

Nie należy montować rolki napinającej o numerze 979743 zamiast rolki napinającej o numerze 979830.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0138 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT