

INA SERVICE INFO

Śruby w zestawie

Obudowa pompy płynu chłodzącego została zmodyfikowana

Producent:	Ford
Modele:	C-Max , Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Transit
Silniki:	1.8 TDCI
Nr części:	538 0256 10

Dla poprawnego doboru należy używać katalogu online



Foto 1: Zawartość zestawu pompy



Foto 2: Zmienione położenie gniazd montażowych

Obudowa pompy płynu chłodzącego 538 0256 10 została zmodyfikowana Dostarczone z pompą śruby (M6x37) muszą być koniecznie zamontowane we wskazanych otworach (Foto.2)

Zwiększony wymiar trzech gniazd obudowy wymaga użycia dłuższych śrub.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0163 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT