

# INA SERVICE INFO

# Napinacz o nr 534 0610 10 zastępuje nr 534 0241 10

## Różnice w wyglądzie

| | |
|---|---|
| Producent: | Alfa, Cadillac, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall |
| Modele: | |
| Alfa: | Brera, Giulieta, Mito, Spider, 159 |
| Cadillac: | BLS |
| Fiat: | Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Freemont, Punto, Linea, Sedici, Stilo |
| Lancia: | Delta, Musa |
| Opel/Vauxhall: | Astra, Combo, Signum, Vectra, Zafira |
| Saab: | 9-3, 9-5 |
| Suzuki: | SX4 |
| Silniki: | 1.6, 1.7, 1.9, 2.0 |
| Nr części: | 534 0241 10 (zastąpiony)<br>534 0610 10 (nowy) |

Dla poprawnego doboru należy używać katalogu online



Foto 1: Stary wygląd



Foto 2: Nowy wygląd

Jako konsekwencja ciągłego rozwoju naszych produktów, napinacz napędu osprzętu dla wymienionych silników został zoptymalizowany. Z tego powodu poprzedni napinacz 534 0241 10 został zastąpiony poprzez 534 0610 10.

Zdjęcia pokazują różnice wizualne pomiędzy nową i starą konstrukcją.

Oba rozwiązania różnią się jedynie wyglądem.
Obie spełniają wymogi techniczne i mogą być stosowane bez ograniczeń.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0164 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

**Infolinia Schaeffler REPXPERT**: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
**www.repxpert.pl**

SCHAEFFLER REPXPERT