

INA SERVICE INFO

Pompa cieczy chłodzącej dla silników K9K

Różne wymiary wirnika pompy

Producent:	Dacia, Nissan, Renault, Suzuki
Modele:	
Dacia:	Dokker, Duster, Logan, Sandero
Nissan:	Almera, Kubistar, Micra, Note, NV200, Qashqai, Tiida
Renault:	Clio, Fluence, Kangoo, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo
Suzuki:	Jimny
Silniki:	K9K
Nr części:	538 0047 10 538 0373 10



Ustalenie rodzaju pompy jest możliwe dopiero po demontażu

Dla poprawnego doboru należy używać katalogu online

W silnikach oznaczonych kodem K9K pompy cieczy mogą mieć wirniki o średnicy 70 mm lub 74 mm. Obie konstrukcje wyglądają niemal identycznie. Jedynym sposobem właściwego doboru pompy jest pomiar średnicy wirnika podczas demontażu starej części.

Średnica wirnika	Numer części	Nr zestawu
70 mm	538 0373 10	530 0197 30
74 mm	538 0047 10	530 0197 31

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0173 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT