

INA SERVICE INFO

Szpilka blokująca

Napinacz automatyczny paska osprzętu

Producent: Wszystko

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.

W związku z ciągłym doskonaleniem produktów, Schaeffler Automotive Aftermarket zmodyfikował automatyczny napinacz paska osprzętu.

Szpilka blokująca (fot.1) nie jest już stosowana (Fot. 2). W związku z tym napinacz jest w stanie nienapiętym.

Zalecamy podczas montażu ustawienie i zablokowanie napinacza odpowiednim kołkiem.

Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń. W okresie przejściowym, mogą być dostępne oba typy napinaczy.



Foto 1: Przykład napinacza ze szpilką blokującą



Foto 2: Przykład napinacza bez szpilki blokującej

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0184 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT