

INA SERVICE INFO

Zmiana na elastyczny pasek osprzętu

Napinacz 531 0503 10 jest zbędny

Producent:	Fiat, Iveco
Modele:	
Fiat:	Ducato
Iveco:	Daily
Silnik:	F1AE
Nr części:	531 0503 10 FB4EPK903

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.




Foto 1: Układ paska osprzętu z napinaczem w pojazdach do nr silnika 0113089

Wymienieni powyżej producenci pojazdów do napędu kompresora klimatyzacji stosują elastyczny pasek osprzętu od nr silnika 0113090. Wcześniej stosowany napinacz paska osprzętu nie jest więc wymagany.

W pojazdach do nr silnika 0113089 można w ramach dodatkowej naprawy również zastosować elastyczny pasek FB4EPK903. W takim przypadku montaż napinacza jest zbędny.

Elastyczny pasek spełnia specyfikacje techniczne i może być montowany również w samochodach do nr silnika 0113089. Od momentu zamiany paska na typ elastyczny, montaż napinacza jest zbędny, bez względu na okoliczności.




Foto 2: Układ z elastycznym paskiem osprzętu w silnikach od nr 0113090.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0187 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT