BULLETIN TECHNIQUE


TB0093 - CSK1014A

PROBLÈME : Déplacement du calage de la chaîne pendant le transport. Ce guide garantit un calage correct avant l'installation.

Les modules d'arbre à cames préassemblés FAI sont assemblés selon les spécifications OE, incluant un contrôle qualité pour s'assurer que les repères de la chaîne s'alignent avec les repères de calage de l'arbre à cames.

Cependant, la position de la chaîne peut bouger pendant le transport et nécessite donc qu'un installateur professionnel prenne la responsabilité de vérifier le calage correct.

L'installateur doit simplement faire tourner les arbres à cames (sans démontage) jusqu'à ce que les repères de la chaîne s'alignent de nouveau avec les repères de calage des arbres à cames.



La chaîne améliorée de 8 mm et le nombre impair de maillons provoquent un décalage des repères de calage par rapport aux repères des arbres à cames lors de la rotation.

*Les repères peuvent apparaître sur le côté inverse par rapport à l'image ci-dessus.

Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à **technical@faiauto.com**

faiauto.com