

Limite de desgaste / Aspectos de desgaste dos discos de travão



A = NOVO 34 mm

B = Limite de desgaste 28 mm

C = Desgaste de cada lado respectivamente 3 mm



Verificar os discos de travão quanto a estrias e fissuras. Na figura estão representados quatro aspectos de desgaste diferentes de um disco de travão.


a) Fissuras em forma de rede são admissíveis.

b) Fendas na superfície de travagem com uma largura e profundidade máximas de 1,5 mm são admissíveis se não excederem 75% da superfície der travagem.


c) Estrias na superfície de travagem são admissíveis se não forem mais profundas do que 1,5 mm.

d) Discos de travão com fendas contínuas na superfície de travagem são inadmissíveis e devem ser substituídos por eixo.

Fendas na superfície de travagem com uma largura e profundidade máximas de 1,5 mm são admissíveis se não excederem 75% da superfície der travagem.



Discos de travão com fendass contínuas na superfície de travagem ou fendidos até ao canal de refrigeração são inadmissíveis e devem ser substituidos por eixo.



Discos de travão com esforço térmico aumentado (vermelhidão como brasas no canal de refrigeração) fendidos até ao canal de refrigeração são inadmissíveis e devem ser substituídos por eixo.

